Informes sobre abastecimento

PORANGATU

Informe nº 5: 16/11/2026

O longo período de estiagem reduziu o nível do Ribeirão Funil, manancial de abastecimento de Porangatu, comprometendo o fornecimento de água à população. Para enfrentar essa situação, a Saneago mantém o rodízio, iniciado em 10 de novembro, e as medidas emergenciais para reforçar o abastecimento e distribuir a água disponível entre as regiões da cidade.

Reforço no transporte de água

A estrutura de apoio ao abastecimento passou a contar com 19 veículos, incluindo duas carretas bitrem que chegaram para reforçar o transporte de água bruta. No dia 15 de novembro, foram registradas 53 viagens, ainda sem participação das duas novas carretas.

Os usuários que prestam serviços essenciais têm prioridade no atendimento por caminhões com água tratada, conforme a necessidade.

Ações em andamento

A Saneago acompanha o funcionamento do rodízio e realiza ajustes operacionais, com apoio das equipes nas manobras da rede e nas ações de combate às perdas de água.

Foram implantados 228 metros de tubulação entre o ponto de descarga de água bruta, na Rua do Ribeirão, e o poço de sucção da captação do Funil. A intervenção permitirá a descarga a partir do trecho asfaltado, evitando que as carretas bitrem precisem acessar a área sujeita a atolamentos.

Também está em perfuração um poço com vazão estimada de 20 m³/h, para reforçar o abastecimento da população. Uma segunda equipe já está no local para atuar em uma nova frente de trabalho de perfuração de poço.

Rodízio de abastecimento em 16 de novembro

Nesta segunda-feira, 16 de novembro, o Grupo 1 está com o abastecimento interrompido, conforme a programação do rodízio. As localidades pertencentes aos grupos 2 e 3 estão com o abastecimento liberado.

A recuperação do abastecimento ocorre de forma gradual, conforme as condições de pressão da rede, podendo levar mais tempo nas regiões mais altas.

Economize água e comunique ocorrências

A colaboração da população é fundamental neste período. Priorize o uso da água para as necessidades essenciais, reduza o tempo de banho, feche as torneiras quando não estiverem em uso, corrija vazamentos e evite lavar calçadas e veículos com mangueira.

Problemas no abastecimento, vazamentos ou alterações na água fornecida devem ser comunicados pelos canais oficiais de atendimento da Saneago, para avaliação e adoção das providências necessárias.

Utilize a água de forma consciente

SANEAGO

Central de Relacionamento com o Cliente:

saneago.com.br *Site*

0800 645 0115 *Central de Atendimento*

(62) 3269-9115 *WhatsApp*

saneago *Instagram*

saneagonarede *Facebook*